



## INSTRUÇÕES SOBRE MANUSEIO E ESTOCAGEM DE PERFIS

O Alumínio é um metal frágil! Impactos, batidas, peso, arrastes podem danificar o produto. Desta forma, observe as orientações abaixo para o sucesso no Manuseio e na Estocagem do Produto:

- Manusear os perfis com luvas não abrasivas e que não retenham resíduos, como cavacos;
- Não arrastar e nem jogar os perfis no chão ou sobre outros perfis;
- Não pisar em cima de perfis nem de amarrados de perfis;
- Evitar o contato com outros metais;
- Armazenar os perfis em locais secos;
- No armazenamento, separar as camadas de perfis com folhas de papel ou tiras de papelão;
- Armazenar, sempre que possível, na vertical;
- Quando o armazenamento for à horizontal, não fazer pilhas muito altas;
- Não estocar perfis próximos a fontes de vapores, como linhas de anodização e de eletrodeposição;
- Não puxar barras ou perfis de dentro de amarrados ou embalagens fechadas;



---

SAC – 11- 2436-1033 - [atendimento@hyspex.com.br](mailto:atendimento@hyspex.com.br)

[http:// www.hyspex.com.br](http://www.hyspex.com.br)